


CÁLCULO DO SUPERQUECIMENTO



CÁLCULO DO SUB-RESFRIAMENTO

Subtraímos o elemento
LETA A TEMPERATURA DA

LINHA DE LÍQUIDO : 31°C


V.E.T.

$$\begin{array}{r} 37^{\circ}\text{C} \\ - 31^{\circ}\text{C} \\ \hline 6^{\circ}\text{C} \end{array}$$

SUB-RESFRIAMENTO = 6°C

COMPRESSOR

DESCARGA




OBTERIA A PRESSÃO DE DESCARGA...


CONVERTA A PRESSÃO EM TEMPERATURA.

Exemplo: R22 A 190 PSIG = 37°C

CONDENSADOR



31°C



Para tal definição a Norma estabelece uma tabela de intervalos da temperatura máxima exterior (**Quadro 1**) que, para cada tipo de instalação, dá a temperatura de saturação do fluido **T_s** a que o teste deve obedecer.

À temperatura de saturação **T_s** indicada corresponderá uma pressão de saturação **P_{sa}** na escala absoluta e **P_{sm}** na escala relativa ou manométrica.

Quadro 1 – Temperaturas de saturação definidas para os ensaios.

Condições ambientais exteriores (T máx.)	<32 °C	>32 °C e <38 °C	>38 °C e <43 °C	>43 °C e <55 °C
Lado de alta pressão com condensador a ar	55 °C	59°C	63°C	67°C
Lado de alta pressão com condensador a água ou bomba de calor a água	Considerar a temperatura máxima de partida da água acrescida de + 8 K			
Lado de alta pressão com condensador evaporativo	43°C	43°C	43°C	55°C
Lado de baixa pressão com permutador de calor exposto à temperatura ambiente exterior	32°C	38°C	43°C	55°C
Lado de baixa pressão com permutador de calor exposto à temperatura ambiente interior	27°C	33°C	38°C	38°C

> deve ser considerado como >ou=

Valores em conformidade com a NP EN378-2:2008+A2:2014

As expressões (equações) de ensaio utilizarem pressões relativas

A.1 - Se a pressão de saturação obtida for a **P_{sa}** (absoluta), terá de diminuir a esta pressão a pressão atmosférica (1 Bar, 100 Kpa ou 1 Kg/cm²), para obter a pressão relativa e depois utilizar a expressão diretamente.

A.2 - Se, pelo contrário, a Pressão de saturação obtida for a **P_{sm}** (relativa, manométrica ou efetiva), poderão utilizar-se as expressões diretamente.

Na NORMA NP EN378-2:2008+A2:2014, as equações para os testes de Hermeticidade (fugas) e Resistência (segurança), utilizam pressões relativas ou manométricas.

A) Ensaio de pressão para verificação da hermeticidade ou **teste de fugas** do Sistema