MÓDULO CUATRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATISMOS

U.D. 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

M 4 / UD 1

ÍNDICE

Int	rodu	cción	9
Ob	jetivo	os	11
1.	Símb	oolos gráficos	13
	1.1.	Importancia	13
	1.2.	Referencia a normas IEC	13
2.	Símb	polos principales	15
	2.1.	Naturaleza de las corrientes	15
	2.2.	Tipos de conductores	16
	2.3.	Contactos	17
	2.4.	Mandos de control	19
	2.5.	Órganos de medida	20
	2.6.	Mandos mecánicos y motorizados	21
	2.7.	Otros mandos	23
	2.8.	Componentes y otros elementos	24
	2.9.	Señalización	26
	2.10	. Bornes y conexiones	27
	2.11.	. Máquinas eléctricas	28
	2.12	. Comparación	30
3.	Refe	renciado en esquemas desarrollados	31
	3.1.	Referenciado de bornes de conexión de los aparatos.	31
	3.2.	Referenciado de los bornes de los borneros	33
	3.3.	Representación del esquema de los circuitos	
		en forma desarrollada	33
	3.4.	Tabla de letras identificativas de elementos	35
4.	Ejec	ución de esquemas	36
	4.1.	Representación del circuito de potencia	36
	4.2.	Representación de los circuitos de control y de	
		señalización	37
	4.3.	Indicaciones complementarias	38
Re	sume	n	39
Bil	oliogr	afía	41

INTRODUCCIÓN

El trabajo del técnico requiere siempre la interpretación y elaboración de planos. Desde el esquema de un simple punto de luz hasta la más complicada instalación se representan con símbolos.

La mayor parte de los símbolos que se presentan deben memorizarse. La experiencia dirá cuáles de hecho son imprescindibles, pero, como en la lectura, cuantos más se sepan, más rápidamente se podrán leer o dibujar los planos.

Junto a los símbolos hay que recordar y entender la nomenclatura de elementos. En un plano, de una o de mil páginas, todo elemento, borne o cable debe ser identificable y distinguible de los demás.

Los símbolos que se presentan son los normalizados, pero es muy frecuente encontrarse símbolos antiguos o que siguen otras normativas. El profesional debe tener suficiente información para poder interpretar cualquier plano.

OBJETIVOS

- Conocer los principales símbolos normalizados actuales.
- Conocer las normas de referenciado en los esquemas.

1. SÍMBOLOS GRÁFICOS

1.1. Importancia

La representación gráfica en esquemas es una parte importantísima de los conocimientos necesarios para el técnico. Por una parte, el diseñador plasma sus circuitos en esquemas que deben ser inteligibles para todos. Por otra, el profesional instalador y de mantenimiento sólo puede conocer la instalación a realizar o el circuito a reparar interpretando los esquema dibujados por otros. Es ésta, por tanto, una parte esencial para todo técnico.

Y no sólo es importante el dibujo, sino también el referenciado de los elementos. En un esquema o colección de esquemas no debe haber ningún elemento (borne, hilo, componente o máquina) que pueda confundirse con otro. Este aspecto es simple cuando se piensa en un esquema de una sola página, pero es esencial y crítico en instalaciones cuyos esquemas constituyen una colección de varios volúmenes y miles de páginas.

La colección de símbolos que se proponen es conforme a las normas IEC, tal como se comentará. Pero hay que tener presente que hay otras colecciones de símbolos, bien antiguos, bien de otros países, que deberían ser conocidos por todo técnico competente.

1.2. Referencia a normas IEC

IEC 1082-1 (extractos):

Entre las numerosas aportaciones de la norma IEC 1082-1 (diciembre de 1992), relativa a la documentación electrotécnica, mencionamos dos artículos que modifican los hábitos de representación en los esquemas eléctricos.

Artículo 4.1.5. Escritura y orientación de la escritura: "...Toda escritura que figure en un documento debe poderse leer con dos orientaciones separadas por un ángulo de 90° desde los bordes inferior y derecho del documento." Este cambio afecta principalmente a la orientación de las referencias de las bornes que, en colocación vertical, se leen de abajo a arriba (ver ejemplos siguientes).

Artículo 3.3. Estructura de la documentación: "La presentación de la documentación conforme a una estructura normalizada permite subcontratar e informatizar fácilmente las operaciones de mantenimiento. Se admite que los datos relativos a las instalaciones y a los sistemas pueden organizarse mediante estructuras arborescentes que sirven de base. La

estructura representa el modo en que el proceso o producto se subdivide en procesos o subproductos de menor tamaño. Dependiendo de la finalidad, es posible distinguir estructuras diferentes, por ejemplo una estructura orientada a la función y otra al emplazamiento..."

Se debe adquirir el hábito de preceder las referencias de los aparatos eléctricos por un signo "-", ya que los signos "=" y "+" quedan reservados para los niveles superiores (por ejemplo, máquinas y talleres).

KA1
$$\begin{vmatrix} 13 & & & & \\ & & & \\ 14 & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ &$$

2. SÍMBOLOS PRINCIPALES

2.1. Naturaleza de las corrientes

Corriente alterna	\sim
Corriente continua	==
Corriente rectificada	<u>?:</u>
Corriente alterna trifásica de 50 Hz	3 ∼ 50 Hz
Tierra	<u> </u>
Masa	<i>m</i>
Tierra de protección	\(\bar{\phi} \)
Tierra sin ruido	Ţ

2.2. Tipos de conductores

L1 ————————————————————————————————————
-///-

91

2.3. Contactos

Contacto "NA" (de cierre) 1 principal 2 auxiliar	1 2
Contacto "NC2 (de apertura) 1 principal 2 auxiliar	1 / 2
Interruptor	1
Seccionador	1
Contactor	1
Ruptor	ŀ. 7
Disyuntor	\ <u> </u>
Interruptor-seccionador	7
Interruptor-seccionador de apertura automática	10
Fusible-seccionador	Ţ

Contactos de dos direcciones no solapado (apertura antes de cierre)	
Contactos de dos direcciones solapado	
Contacto de dos direcciones con posición mediana de apertura	
Contactos presentados en posición accionada	NO NC
Contactos de apertura o cierre anticipado. Funcionan antes que los contactos restantes de un mismo conjunto	NO NC
Contactos de apertura o cierre retardado. Funcionan más tarde que los contactos restantes de un mismo conjunto	NO NC
Contacto de paso con cierre momentáneo al accionamiento de su mando	1
Contacto de paso con cierre momentáneo al desaccionamiento de su mando	1
Contactos de cierre de posición mantenida	\$
Interruptor de posición	NO NC
Contactos de cierre o apertura temporizados al accionamiento	NO H
Contactos de cierre o apertura temporizados al desaccionamiento	NO NC
Interruptor de posición de apertura, de maniobra de apertura positiva	Ð S1 → V

2.4. Mandos de control

Mando electromagnético Símbolo general	A2 A1
Mando electromagnético Contactor auxiliar	- KA1
Mando electromagnético Contactor	- KM1
Mando electromagnético de 2 devanados	- KA1
Mando electromagnético de puesta en trabajo retardada	- KA1 🗶
Mando electromagnético de puesta en reposo retardada	- KA1 T
Mando electromagnético de un rel de remanencia	- KA1 🔼
Mando electromagnético de enclavamiento mecánico	- KA1 K
Mando electromagnético de un rel polarizado	- KA1 - ZV
Mando electromagnético de un rel intermitente	- KA1 전 장
Mando electromagnético de un rel por impulsos	- KA1 전
Mando electromagnético de accionamiento y desaccionamiento retardados	- KA1 ■X 2
Bobina de relé RH temporizado en reposo	B2 ▼ - KA1
Bobina de relé RH de impulso en desactivación	B2 ← KA1 ~ KA1
Bobina de electroválvula	- KA1 🕌
Mando electromagnético de un rel polarizado Mando electromagnético de un rel intermitente Mando electromagnético de un rel por impulsos Mando electromagnético de un rel por impulsos Mando electromagnético de accionamiento y desaccionamiento retardados Bobina de relé RH temporizado en reposo Bobina de relé RH de impulso en desactivación	- KA1

2.5. Órganos de medida

Relé de medida o dispositivo emparentado Símbolo general	2
Relé de sobreintensidad de efecto magnético	- F1
Relé de sobreintensidad de efecto térmico	- F1
Relé de máxima corriente	- F1 [I>
Relé de mínima tensión	- F1 U <
Relé de falta de tensión	- F1 <u>U</u> =0
Dispositivo accionado por frecuencia	- F1 F
Dispositivo accionado por el nivel de un fluido	- \$1 \(
Dispositivo accionado por un número de sucesos	- S1 0
Dispositivo accionado por un caudal	- S1 <u>-</u>
Dispositivo accionado por la presión	- B1 P

2.6. Mandos mecánicos y motorizados

1 Enlace mecánico (forma 1) 2 Enlace mecánico (forma 2)	1 2 ==
Dispositivo de retención	
Dispositivo de retención en toma	'\
Dispositivo de retención liberado	-6
Retorno automático	
Retorno no automático	
Retorno no automático en toma	
Enclavamiento mecánico	∇
Dispositivo de bloqueo	
Dispositivo de bloqueo activado, movimiento hacia la izquierda bloqueado	
Mando mecánico manual de pulsador (retorno automático)	- S1 E
Mando mecánico manual de tirador (retorno automático)	- S1]
Mando mec‡nico manual rotativo (de desenganche)	- S1 -
Mando mecánico manual "de seta"	- S1 (
Mando mecánico manual de volante	- S1 (}
Mando mecánico manual de pedal	- S1 <i></i>
Mando mecánico manual de acceso restringido	- S1 [-
Dispositivo de bloqueo activado, movimiento hacia la izquierda bloqueado Mando mecánico manual de pulsador (retorno automático) Mando mecánico manual de tirador (retorno automático) Mando mec‡nico manual rotativo (de desenganche) Mando mecánico manual "de seta" Mando mecánico manual de volante Mando mecánico manual de pedal Mando mecánico manual de pedal	- S1 [S1] S1 [S1 [S1 [

- 51 \
- \$1 \$
- S1 Ω
- S1 — ¯ ¯ ¯ ¯
- S1 n
- S1)
- S1 (-
M)
- S1 <u></u>
- S1 🕘
I
北
1
1 2 3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ш

2.7. Otros mandos

Mando por efecto de proximidad	- S1 -
Mando por roce	- S1 KD
Dispositivo sensible a la proximidad, controlado por la aproximación de un imán	[Ф
Dispositivo sensible a la proximidad, controlado por la aproximación del hierro	Fe \
Mando neumático o hidráulico de efecto simple	- Y1 🛅
Mando neumático o hidráulico de efecto doble	- Y1 📆

2.8.- Componentes y otros elementos

Cortocircuito fusible	- F
Cortocircuito fusible con percutor	- F
Diodo	- v ¥
Rectificador en acoplamiento de doble vía (Puente rectificador) Símbolo desarrollado - Símbolo simplificado	**
Tiristor	- V - V
Transistor NPN	- v - C
Condensador	-c <u> </u>
Elemento de pila o de acumulador	- G <u> </u>
Resistencia	- R 1 - 1
Shunt	1-
Inductancia	- 1 1
Potenciómetro	- R - T - R
Resistencia dependiente de la tensión: varistancia	- R - U
Resistencia dependiente de la temperatura: termistancia	- R T
Fotorresistencia	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fotodiodo	≥ ₩
Fototransistor (tipo PNP)	*
	·

Transformador de tensión	- T1
Autotransformador	htm
Transformador de corriente	Ð T1
Chispómetro	<u> </u>
Pararrayos	þ
Arrancador de motor Símbolo general	
Arrancador estrella-trángulo	
Aparato indicador Símbolo general	\rightarrow
Amperímetro	Á
Aparato grabador Símbolo general	<u></u>
Amperímetro grabador	A
Contador Símbolo general	+
Contador de amperios-hora	Ah T
Freno Símbolo general	
Freno apretado	
Freno aflojado	
Reloj	Ð S1 🗇

Válvula	\$
Electroválvula	A2 A1
Contador de impulsos	A2 0 A1
Contador sensible al roce	₩
Contador sensible a la proximidad	
Detector de proximidad inductivo	3
Detector de proximidad capacitivo	♦
Detector fotoeléctrico	→ * * *
Convertidor (símbolo general)	

2.9. Señalización

Lámpara de señalización o de alumbrado (1)	- H1 ⊗ ZZ
Dispositivo luminoso intermitente (1)	- H1 ⊗ Љ ஜ
Avisador acústico	- H1
Timbre	- H1 -
Sirena	- H1 - T1
Zumbador	- H1 -

(1) Si se desea especificar: * El color Rojo Naranja	RD o C2 OG o C3
Amarillo	YE o C4
Verde	GN o C5
Azul	BU o C6
Blanco	WH o C9
* El tipo Neón Vapor de sodio Mercurio Yodo Electroluminescente Fluorescente Infrarrojo Ultravioleta	Ne Na Hg I EL FL IR UV

2.10. Bornes y conexiones

Derivaciónn		
Derivaciónn doble		
Cruce sin conexión	+	
Borne	>0 ~0	
Puente de bornes, ej referencias de borne	11 12 13 14	
Puente de bornes, ej referencias de borne	11 13 11 11	
Conexión por contac		
Clavija	1 - Mando 2 - Potencia	1 2
Toma	1 - Mando 2 - Potencia	1 2
Clavija y toma 1 - Mando 2 - Potencia		1 1 2
Conjunto de conecto Partes fija y variable	-<<-	

2.11. Máquinas eléctricas

50 50 \$0 M1 30
50 50 M1 1^
D
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2
U2 V2 V1 W1
70 10 ₹0 M1 30 20 ≥0 ₹0
A A 2 A A 2
50 50 ₹0 T1 O T2

Generador de corriente alterna	02 (20) 01
Generador de corriente continua	A2 (6) A1
Conmutador (trifásico/continuo) de excitación en derivación	A2
Motor de corriente continua de excitación separada	A1 M A2 O F1 F2
Motor de corriente continua de excitación en serie	A1
Motor de corriente continua de excitación compuesta	A1 M D2

2.12. Comparación

Esta pequeña tabla comparativa, además de indicar la diferente simbología, permite entender que no siempre un símbolo de una u otra norma son similares.

Hay que destacar, por su importancia, los símbolos de contacto y de contactor.

	Normas europeas	6	Normas EE.UU.	
Contacto de cierre "NA" Potencia-Control	/		ᆛ누	+
Contacto de apertura "NC" Potencia-Control	7	}	*	*
Contacto temporizado al accionamiento	NO (NC 🗮	NC B	NO /
Contacto temporizado al desaccionamiento	№ ₩	NC H	NC (>>	№ 0/
Cortocircuito fusible	1		Ę	
Relé de protección	Térmico Magnético		ξ	2
Bobinas	A2 A1			A B
Seccionadores	\\	1		<u> </u>
Disyuntores	\\ \\		Magnético	Agneto- térmico
Motores	50 50 \$0 M1 3~			

3. REFERENCIADO EN ESQUEMAS DESARROLLADOS

Se denomina referenciado a la indicación alfanumérica que acompaña cada elemento de un plano y que debe permitir:

- identificar,
- diferenciar y
- ubicar

todos y cada uno de los elementos: tomos, páginas, componentes, bornes, conexiones, hilos, etc.

El uso de estas reglas facilita las operaciones de cableado y de puesta a punto, al tiempo que contribuye a mejorar la productividad de los equipos debido a la reducción del tiempo de mantenimiento que conlleva.

3.1. Referenciado de bornes de conexión de los aparatos

Las referencias que se indican son las que figuran en los bornes o en la placa de características del aparato. A cada mando, a cada tipo de contacto, principal, auxiliar instantáneo o temporizado, se le asignan dos referencias alfanuméricas o numéricas propias.

3.1.1. Contactos principales

La referencia de sus bornes consta de una sola cifra:

- De 1 a 6: tripulares.
- De 1 a 8: tetrapolares.

Las cifras impares se sitúan en la parte superior y la progresión se efectúa en sentido descendente y de izquierda a derecha.

En los contactores de pequeño calibre, el cuarto polo de un contactor tetrapolar es la excepción a esta regla: la referencia de sus bornes es igual a la del contacto auxiliar "NC", cuyo lugar ocupa. Por otra parte, las referencias de los polos ruptores suelen ir precedidas de la letra "R".

- | ~ | ~ |

Contactos principales

3.1.2. Contactos auxiliares


Las referencias de los bornes de los contactos auxiliares constan de dos cifras.

Las cifras de las unidades, o cifras de función, indican la función del contacto auxiliar:

- 1 y 2: contacto de apertura.
- 3 y 4: contacto de cierre.
- 5 y 6: contacto de apertura de funcionamiento especial; por ejemplo, temporizado, de calado, de paso, de disparo térmico.
- 7 y 8: contacto de cierre de funcionamiento especial; por ejemplo. temporizado, de calado, de paso, de disparo en un relé de prealarma.

La cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto del aparato. Dicho número es independiente de la disposición de los contactos en el esquema.

El rango 9 (y el 0, si es necesario) queda reservado para los contactos auxiliares de los relés de protección contra sobrecargas, seguido de la función 5 y 6 ó 7 y 8.



Contactos auxiliares

3.1.3. Mandos de control (bobinas)

Las referencias son alfanuméricas y la letra ocupa la primera posición:

- Bobina de control de un contactor: A1 y A2.
- Bobina de control con dos devanados de un contactor: A1 y A2, B1 y B2.



Mandos de control

3.2. Referenciado de los bornes de los borneros

3.2.1. Circuito de control

En cada grupo de bornes, la numeración es creciente de izquierda a derecha y de 1 a n.


3.2.2. Circuito de potencia

De conformidad con las últimas publicaciones internacionales, se utiliza el siguiente referenciado:

- Alimentación: L1 L2 L3 N PE.
- Hacia un motor: U V W; K L M.
- Hacia resistencias de arranque: A B C, etc.

3.3. Representación del esquema de los circuitos en forma desarrollada

Este tipo de esquema es explicativo y permite comprender el funcionamiento del equipo, ejecutar su cableado y facilitar su reparación. Mediante el uso de símbolos, este esquema representa un equipo con las conexiones eléctricas y otros enlaces que intervienen en su funcionamiento.



Los órganos que constituyen el aparato (bobina, polos, contactos auxiliares, etc.) no se representan los unos cerca de los otros, tal como se implantan físicamente, sino separados y situados de modo que faciliten la comprensión del funcionamiento. Salvo excepción, el esquema no debe contener ningún enlace (trazo interrumpido) entre elementos de un mismo aparato.

Se hace referencia a cada elemento por medio de la identificación del aparato, lo que permite definir su interacción. Por ejemplo, cuando se alimenta la bobina KM2, se abre el contacto 21-22 correspondiente.

Hemos podido ver anteriormente:

- Que todos los aparatos que intervienen en la composición de un equipo de automatismo se identifican por medio de una serie alfanumérica,
- Que todos los bornes de conexión de los aparatos también se identifican por medio de su marcado.

Las reglas que definen la situación de las referencias identificativas en los esquemas de circuitos son las siguientes:

- La referencia identificativa debe figurar:
 - En el caso de los mandos de control, bajo el símbolo o a su izquierda (CEI 1082-1).
 - En el caso de los contactos y aparatos, a la izquierda del símbolo (representación vertical de los símbolos).
- Las referencias de marcado de los bornes de un aparato se escriben obligatoriamente a la izquierda del símbolo gráfico del órgano representado, en sentido de lectura ascendente. Si se emplea la representación horizontal, se aplican las mismas reglas, pero la escritura gira un cuarto de vuelta.

3.4. Tabla de letras identificativas de elementos

Referencia		Ejemplos de materiales	
Α	Conjuntos, subconjuntos funcionales (de serie)	Amplificador de tubos o de transistores, amplificador magnético, regulador de velocidad, autómata programable	
В	Transductores de una magnitud eléctrica en una magnitud eléctrica o viceversa	Par termoeléctrico, detector termoeléctrico, detector fotoeléctrico dinamómetro eléctrico, presostato, termostato, detector de proximidad	
С	Condensadores		
D	Operadores binarios, dispositivos de temporización, de puesta en memoria	Operador combinatorio, línea de retardo, báscula biestable, báscula monoestable, grabador, memoria magnética	
Е	Materiales varios	Alumbrado, calefacción, elementos no incluidos en esta tabla	
F	Dispositivos de protección	Cortocircuito fusible, limitador de sobretensión, pararrayos, relé de protección de máxima de corriente, de umbral de tensión	
G	Generadores Dispositivos de alimentación	Generador, alternador, convertidor rotativo de frecuencia, batería oscilador, oscilador de cuarzo	
Н	Dispositivos de señalización	Piloto luminoso, avisador acústico	
K	Relés de automatismo y contactores	Utilizar KA y KM en los equipos importantes	
KA	Relés de automatismo y contactores auxiliares	Contactor auxiliar temporizado, todo tipo de relés	
KM	Contactores de potencia		
L	Inductancias	Bobina de inducción, bobina de bloqueo	
M	Motores		
N	Subconjuntos (no de serie)		
Р	Instrumentos de medida y de prueba	Aparato indicador, aparato grabador, contador, conmutador horario	
Q	Aparatos mecánicos de conexión para circuitos de potencia	Disyuntor, seccionador	
R	Resistencias	Resistencia regulable, potenciómetro, reostato, shunt, termistancia	
S	Aparatos mecánicos de conexión para circuitos de control	Auxiliar manual de control, pulsador, interruptor de posición, conmutador	
Т	Transformadores	Transformador de tensión, transformador de corriente	
U	Moduladores, convertidores	Discriminador, demodulador, convertidor de frecuencia, codificador, convertidor-rectificador, ondulador autónomo	
V	Tubos electrónicos, semiconductores	Tubo de vacío, tubo de gas, tubo de descarga, lámpara de descarga, diodo, transistor, tiristor, rectificador	
W	Vías de transmisión, guías de ondas, antenas	Tirante (conductor de reenvío), cable, juego de barras	
X	Bornas, clavijas, zócalos	Clavija y toma de conexión, clips, clavija de prueba, tablilla de bornas, salida de soldadura	
Y	Aparatos mecánicos accionados eléctricamente	Freno, embrague, electroválvula neumática, electroimán	
Z	Cargas correctivas, transformadores diferenciales, filtros correctores, limitadores	Equilibrador, corrector, filtro	

Todos los elementos que componen un equipo de automatismo se identifican mediante una letra (excepcionalmente dos) seguida de un número y seleccionada en esta tabla en base al tipo de elemento. Ejemplo: 1 sólo contactor KM1, varios contactores idénticos o no, KM1, KM2, KM3, etc.

4. EJECUCIÓN DE ESQUEMAS

Los circuitos de potencia, de control y de señalización se representan en dos partes diferentes del esquema, con trazos de distinto grosor.

4.1. Representación del circuito de potencia

Las líneas horizontales de la parte superior del esquema del circuito de potencia representan la red.

Los distintos motores o aparatos receptores se sitúan en las derivaciones.

Es posible representar el circuito de potencia en forma unifilar o multifilar.


La representación unifilar sólo debe utilizarse en los casos más simples, por ejemplo, arrancadores directos, arrancadores de motores de dos devanados, etc.

En la representación unifilar, el número de trazos oblicuos que cruzan el trazo que representa las conexiones indica el número de conductores similares. Por ejemplo:

- Dos en el caso de una red monofásica.
- Tres en el caso de una red trifásica.

Las características eléctricas de cada receptor se indican en el esquema, si éste es simple, o en la nomenclatura. De este modo, el usuario puede determinar la sección de cada conductor.


Los bornes de conexión de los aparatos externos al equipo se representan igualmente sobre el trazado.



4.2. Representación de los circuitos de control y de señalización

Los circuitos de control y de señalización, y los símbolos correspondientes a los mandos de control de contactores, relés y otros aparatos controlados eléctricamente, se sitúan unos junto a otros, en el orden correspondiente a su alimentación (en la medida de lo posible) durante el funcionamiento normal.

Dos líneas horizontales o conductores comunes representan la alimentación. Las bobinas de los contactores y los distintos receptores, lámparas, avisadores, relojes, etc., se conectan directamente al conductor inferior. Los órganos restantes, contactos auxiliares, aparatos externos de control (botones, contactos de control mecánico, etc.), así como las bornes de conexión, se representan sobre el órgano controlado. Los conjuntos y los aparatos auxiliares externos pueden dibujarse en un recuadro de trazo discontinuo, lo que permite al instalador determinar fácilmente el número de conductores necesarios para su conexión (2).



4.3. Indicaciones complementarias

Para que el esquema sea más claro, las letras y las cifras que componen las referencias identificativas que especifican la naturaleza del aparato se inscriben a la izquierda y horizontalmente. En cambio, el marcado de sus bornes se escribe a la izquierda pero de manera ascendente (3).

En una disposición horizontal, la referencia identificativa y las referencias de los bornes se sitúan en la parte superior. Dado que los aparatos están agrupados por función y según el orden lógico de desarrollo de las operaciones, su función, así como la del grupo al que pertenecen, son idénticas. En el caso de esquemas complejos, cuando resulta difícil encontrar todos los contactos de un mismo aparato, el esquema desarrollado del circuito de control va acompañado de un referenciado numérico de cada línea vertical. Las referencias numéricas de los contactos se sitúan en la parte inferior de los mandos de control que los accionan. Se incluye igualmente el número de la línea vertical en la que se encuentran (4). En caso de ser necesario, se especifica la página del esquema.

RESUMEN

Los símbolos se han agrupado por semejanza de finalidad.

Tienen especial importancia los de mecanismos de mando y control, los de contactores y los de motores.

Es de especial interés el referenciado de elementos. Su importancia se hace evidente al tener que consultar planos de varias hojas o al tener que relacionar símbolos de un esquema con los elementos del cuadro.

BIBLIOGRAFÍA

Fóuillé, A.: *Electrotecnia para ingenieros. Máquinas eléctricas*, Aguilar S.A. Ediciones

Gaucheron, E.: Cahier tecnique. N^{o} 207. Les moteurs électriques. Pour mieux les piloter et les protéger, Schneider Electric

Martín Romero, J.: Electricidad, Editorial Ramón Sopena, S.A.

Moeller & Werr: *Electrotecnia general y aplicada. Máquinas de cc y ca*, Editorial Labor, S.A.

Vidal Llenas, José: Curso de Física (5ª Edición), Artes Gráficas Grijelmo S.A.

Biblioteca Técnica, Schneider Electric

Enciclopedia Salvat de la Ciencia y de la Tecnología, Salvat Editores S.A.

Manual electrotécnico. Telesquemario. Telemecanique, Schneider Electric

Reference data for Radio Engineers, ITT